

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUCTION MANUAL

BAC 360G
BAC 360S
BAC 360W



Gallet

Elektronická kuchyňská váha
Elektronická kuchynská váha
Electronic kitchen scale
Balance de cuisine électronique

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
- Chraňte ho před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte jestliže ho nebudete používat, nebo v případě poruchy.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaný servis.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová, nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO PŘÍSTROJ

- Přístroj používejte pouze v souladu s parametry uvedenými na přístrojovém štítku.
- Přístroj nepokládejte na mokrá místa.
- Povrch čistěte jen suchým hadříkem. Abyste předešli poškození přístroje, zabraňte styku přístroje s vodou a ani nepoužívejte čisticí prostředky.
- Váhu vždy používejte na tvrdém, rovném povrchu. NEPOUŽÍVEJTE ji na koberci.

POPIS OVLÁDACCH PRVKŮ

P1 Jednotka váhy


P2 Displej

P3 Vážicí mísa

P4 Tlačítko ON/OFF a ZERO - zapnutí a vypnutí váhy, volba funkce nulování a dovažování

P5 Tlačítko MODE - volba režimu vážení

P6 Tlačítko pro změnu měřících jednotek



ÚDAJE NA DISPLEJI

D1 aktivní funkce dovažování

D2 záporná hodnota

D3 ZERO nulová hmotnost

D4 režim vážení v g / lb

D5 režim měření objemu mléka v ml


D6 jednotka hmotnosti g

D7 jednotka ml

D8 jednotka fl'oz

D9 jednotka hmotnosti lb:oz

D10 režim měření objemu vody v ml



POKYNY K POUŽITÍ

REŽIMY VÁŽENÍ



D4




D5



D10


BATERIE

Součástí balení je 1 ks baterie CR2032. Před prvním použitím otevřete kryt baterie umístěn na spodní straně váhy a odstraňte vytažením izolační proužek v prostoru pod baterií.




VÝMĚNA BATERIE

- 1) Otevřete kryt prostoru baterie na spodní části váhy.
- 2) Zatlačte do černého úchytu směrem ven od baterie, baterka se uvolní a můžete ji vyjmout.
- 3) Vložte novou baterku jak je zobrazeno na obrázku zasunutím pod kontakt + a zatlačte na ni ze zhora. Plus na baterii musí směřovat směrem nahoru. Při výměně dodržte správnou polaritu baterie.



ZMĚNA MĚŘÍCÍCH JEDNOTEK

Tlačítko pro změnu měřících jednotek naleznete na spodní straně váhy a vypadá tak, jako je znázorněno na obrázku.




PŘEVOD MĚŘÍCÍCH JEDNOTEK

Váha používá 2 měrné systémy: metrický (g, ml) a britský (lb:oz, fl'oz).

Stiskem tlačítka MODE P5 můžete vybrat režim vážení (hmotnost g, mléko ml, voda ml). Stiskem tlačítka pro změnu měřících jednotek (P6) můžete provést změnu mezi měrnými systémy.

Příklad:




Pozn. Pokud je zvolena měřící jednotka g, měření vody a mléka bude v ml.

Pokud je zvolena měřící jednotka lb:oz, měření vody a mléka bude v fl'oz.

OVLÁDÁNÍ


1. REŽIM VÁŽENÍ

- 1) Váhu vždy umístěte na tvrdý rovný povrch.
- 2) Misku (používáte-li ji) položte na váhu před zapnutím.
- 3) Stiskněte tlačítko ON/OFF (P6) pro zapnutí váhy.
- 4) Počkejte, až se na displeji zobrazí „0“.
- 5) Vložte vážený předmět na váhu, na displeji se zobrazí hmotnost.
- 6) Pokud vážíte mléko nebo vodu v míse váhy, stiskněte tlačítko MODE P5 pro volbu měření v ml.



2. REŽIM MĚŘENÍ OBJEMU

- 1) Váhu vždy umístěte na tvrdý rovný povrch.
- 2) Stiskněte tlačítko ON/OFF (P6) pro zapnutí váhy.
- 3) Počkejte, až se na displeji zobrazí „0“ a poté stiskněte tlačítko MODE P5 a zvolte „Milk“ mléko, nebo „Water“ vodu dle druhu měřené tekutiny.
- 4) Na váhu umístěte nádobu na tekutinu.
- 5) Stiskněte tlačítko „ZERO“ (P4) pro vynulování displeje na „0“.
- 6) Do nádoby vlijte měřenou tekutinu, na displeji se zobrazí měřený objem.
- 7) Stiskem tlačítka MODE můžete přepnout na režim vážení, na displeji se zobrazí hmotnost vážené tekutiny.




FUNKCE NULOVÁNÍ NEBO DOVAŽOVÁNÍ „TARA“

Slouží pro následné přivažování více položek bez vyjmutí vážené položky z váhy. Položte váženou položku na váhu, počkejte na zvážení. Před přidáním další položky stiskněte tlačítko ZERO (P4) pro resetování údaje displeje na „0“. Přidejte na váhu další položku. Na displeji se vám zobrazí váha přidané položky. Postup můžete opakovat.

Poznámka 1: Funkce „NULOVÁNÍ“

Když je celková hmotnost menší nebo rovna 4% maximální kapacity (tj. 200 g při kapacitě 5 kg). Na displeji se zobrazuje „0“ g při každém stisknutí tlačítka ZERO. Ikona „O“ (=ZERO) se zobrazí v levém dolním rohu displeje, čímž indikuje aktivitu funkce „NULOVÁNÍ“. Maximální kapacita vážení se nezmění.




Poznámka 2: Funkce „TARA“

Když je celková hmotnost větší než 4% maximální kapacity (4 % = 200 g při kapacitě 5 kg) na displeji se zobrazuje „0“ g při každém stisknutí tlačítka ZERO. Ikona „T“ (= TARA) se zobrazí v levém horním rohu displeje, čímž indikuje aktivitu funkce „TARA“. Maximální kapacita se sníží o celkovou hmotnost všech položek.


V souvislosti s poznámkami:

Stiskem tlačítka ZERO se vynuluje displej a po odložení všech vážených ingrediencí se vám zobrazí celková hmotnost se záporným znaménkem. Pro pokračování vážení stiskněte opět ZERO pro vynulování.




FUNKCE AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Pokud váha zobrazuje „0“ nebo naměřenou hodnotu po dobu 2 minut, automaticky se vypne.




RUČNÍ VYPNUTÍ

Pro delší životnosti baterie vždy znovu stiskněte tlačítko ON/OFF (P4) pro vypnutí váhy po dokončení vážení.



VAROVNÉ INDIKÁTORY

1. Vyměňte baterii za novou
2. Váha je přetížena. Odstraňte váženou položku, abyste zabránili poškození. Maximální kapacita vážení je 5 kg váhy.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- 1) Váhu čistěte mírně navlhčenou měkkou látkou. NEPONOŘUJTE ji do vody a nepoužívejte pro čištění chemické čisticí prostředky.
- 2) Všechny části by měly být vyčištěny hned po kontaktu s tuky, kořením, octem a silně aromatickými/barvícími potravinami. Dbejte na to, aby se nedostaly do kontaktu s kyselinami, například citrónovou šťávou.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Přístroj nefunguje

- Zkontrolujte správné umístění baterie, polaritu.
- V případě slabé baterie ji vyměňte za novou.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Elektronická kuchyňská váha
- Měřicí rozsah 5 kg, měřicí rozdělení 1 g
- Odnímatelná velká plastová mísa o objemu 2,2 l
- Možnost měření vody a mléka přímo v ml
- Manuální / automatické vypínání, automatické vynulování
- Jednotky kg/lb/oz
- Dobře čitelný LCD displej
- Funkce nulování a dovažování (tara)
- Indikátor přetížení, indikátor slabé baterie
- Provoz na baterie 1 x CR 2032 3V (součást balení)
- Barva: zlatá (360G), stříbrná (360S), bílá (360W)
- Rozměry: 17 x 4,2 x 22,5 cm
- Hmotnost: 0,48 kg

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balicími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u společnosti Elektrowin a.s. pod číslem 05065/06-ECZ.

Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u společnosti Envidom pod číslem EZ 0000213.

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie.
- Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky.
- Prístroj vypnite ak ho nebudete používať, alebo v prípade poruchy.
- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaný servis.
- Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), čím fyzická, zmyslová, alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaný ohľadne použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že si nebudú so spotrebičom hrať.
- Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj“.

ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE TENTO PRÍSTROJ

- Prístroj používajte iba v súlade s parametrami uvedenými na prístrojovom štítku
- Prístroj nepokladajte na mokré miesta.
- Váhu čistite mierne navlhčenou mäkkou látkou. Nepoužívajte pre čistenie chemické/hrubé čistiace prostriedky.
- Váhu vždy používajte na tvrdom, rovnom povrchu. NEPOUŽÍVAJTE ju na koberci.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

P1 Jednotka váhy


P2 Displej

P3 Vážiaca misa

P4 Tlačidlo ON/OFF a ZERO - zapnutí a vypnutí váhy, voľba funkcie nulovania a dovažovania

P5 Tlačidlo MODE - voľba režimu váženia

P6 Tlačidlo pre zmenu meracích jednotiek



ÚDAJE NA DISPLEJI

D1 aktívna funkcia dovažovania

D2 záporná hodnota

D3 ZERO nulová hmotnosť

D4 režim vážení v g / lb

D5 režim merania objemu
mlieka v ml


D6 jednotka hmotnosti g

D7 jednotka ml

D8 jednotka fl'oz

D9 jednotka hmotnosti lb:oz

D10 režim merania objemu vody v ml



POKYNY K POUŽITIU


REŽIMY VÁŽENIA



D4




D5



D10


BATÉRIE

Súčasť balenia je 1 ks batérie CR2032. Pred prvým použitím otvorte kryt batérie umiestnený na spodnej strane váhy a odstráňte vytiahnutím izolačný prúžok v priestore pod batériou.




VÝMENA BATÉRIE

- 1) Otvorte kryt priestoru batérie na spodnej časti váhy.
- 2) Zatláče do čiernej úchytky smerom von od batérie, baterka sa uvoľní a môžete ju vybrať.
- 3) Vložte novú baterku ako je zobrazené na obrázku zasunutím pod kontakt + a zatláče na ňu zhora. Plus na batériu musí smerovať smerom nahor. Pri výmene dodržte správnu polaritu batérie.



ZMENA MERACÍCH JEDNOTIEK

Tlačidlo pre zmenu meracích jednotiek nájdete na spodnej strane váhy a vypadá tak, ako je znázornené na obrázku.




PREVOD MERÍCÍCH JEDNOTIEK

Váha používa 2 merné systémy: metrický (g, ml) a britský (lb:oz, fl'oz).

Stiskom tlačidla MODE P5 môžete vybrať režim váženia (hmotnosť g, mlieko ml, voda ml).

Stiskom tlačidla pre zmenu meracích jednotiek (P6) môžete previesť zmenu medzi mernými systémami.

Príklad:




Pozn. Pokiaľ je zvolená meracia jednotka g, merania vody a mlieka bude v ml.

Pokiaľ je zvolená meracia jednotka lb:oz, meranie vody a mlieka bude v fl'oz.

OVLÁDANIE


1. REŽIM VÁŽENIA

- 1) Váhu vždy umiestnite na tvrdý rovný povrch.
- 2) Misku (ak ju používate) položte na váhu pred zapnutím.
- 3) Stlačte tlačidlo ON/OFF (P6) pre zapnutie váhy.
- 4) Počkajte, až sa na displeji zobrazí „0“.
- 5) Vložte vážený predmet na váhu, na displeji sa zobrazí hmotnosť.
- 6) Pokiaľ vážite mlieko alebo vodu v mise váhy, stisnete tlačidlo MODE P5 pre voľbu merania v ml.



2. REŽIM MERANIA OBJEMU

- 1) Váhu vždy umiestnite na tvrdý rovný povrch.
- 2) Stisnete tlačidlo ON/OFF (P6) pre zapnutie váhy.
- 3) Počkajte, až sa na displeji zobrazí „0“ a potom stlačte tlačidlo MODE P5 a zvolíte „ Milk“ mlieko, alebo „Water“ vodu podľa druhu meranej tekutiny.
- 4) Na váhu umiestnite nádobu na tekutinu.
- 5) Stisnete tlačidlo „ZERO“ (P4) pre vynulovanie displeja na „0“.
- 6) Do nádoby vlejte meranú tekutinu, na displeji sa zobrazí meraný objem.
- 7) Stiskom tlačidla MODE môžete prepnúť na režim váženie, na displeji sa zobrazí hmotnosť váženej tekutiny.




FUNKCIA NULOVANIA ALEBO DOVAŽOVANIA „TARA“

Slúži pre následné prevažovanie viac položiek bez vybratia váženej položky z váhy. Položte váženú položku na váhu, počkajte na zváženie. Pred pridaním ďalšej položky stisnete tlačidlo ZERO (P4) pre resetovanie údajov displeja na „0“. Pridajte na váhu ďalšiu položku. Na displeji sa vám zobrazí váha pridanej položky. Postup môžete opakovať.

Poznámka 1: Funkcia „NULOVÁNIE“

Keď je celková hmotnosť menšia alebo rovná 4% maximálnej kapacity (t. j. 200 g pri kapacite 5 kg). Na displeji sa zobrazuje „0“ g pri každom stisnutí tlačidla ZERO. Ikona „O“ (=ZERO) sa zobrazí v ľavom dolnom rohu displeja, čím indikuje aktivitu funkcie „NULOVÁNÍ“. Maximálna kapacita váženia sa nezmení.




Poznámka 2: Funkcia „TARA“

Keď je celková hmotnosť vešia než 4% maximálne kapacity (4 % = 200 g pri kapacite 5 kg) na displeji sa zobrazuje „0“ g pri každom stisnutí tlačidla ZERO. Ikona „T“ (= TARA) sa zobrazí v ľavom hornom rohu displeja čím indikuje aktivitu funkcie „TARA“. Maximálna kapacita sa zníži o celkovú hmotnosť všetkých položiek.


V súvislosti s poznámkami:

Stiskom tlačidla ZERO sa vynuluje displej a po odložení všetkých vážených ingrediencií sa vám zobrazí celková hmotnosť so záporným znamienkom. Pre pokračovanie váženia stisnete opäť ZERO pre vynulovanie.




FUNKCIA AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Pokiaľ váha zobrazuje „0“ alebo nameranú hodnotu po dobu 2 minút, automaticky sa vypne.




RUČNÉ VYPNUTIE

Pre dlhšie životnosti batérie vždy znovu stisnete tlačidlo ON/OFF (P4) pre vypnutie váhy po dokončení váženia.



VAROVNÉ INDIKÁTORY

1. Vymeňte batériu za novú
2. Váha je preťažená. Odstráňte váženú položku, aby ste zabránili poškodeniu. Maximálna kapacita váženia je 5 kg váhy.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

- 1) Váhu čistite mierne navlhčenou mäkkou látkou. NEPONÁRAJTE ju do vody a nepoužívajte pre čistenie chemické/hrubé čistiace prostriedky.
- 2) Všetky časti by mali byť vyčistené hneď po kontakte s tukmi, korením, octom a silne aromatickými/farbiacimi potravinami. Dbajte na to, aby sa nedostali do kontaktu s kyselinami, napríklad citrónovou šťavou.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Prístroj nefunguje

- Zkontrolujte správne umiestnenie batérie, polaritu.
- V prípade slabé batérie ji vymeňte za novú.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIE

- Elektronická kuchynská váha
- Merací rozsah 5 kg, rozdelenie merania 1 g
- Odnímateľná veľká plastová misa 2,2 l
- Možnosť meranie vody a mlieka priamo v ml
- Manuálne / automatické vypínanie, automatické vynulovanie
- Jednotky kg/lb/oz
- Dobré čitateľný LCD displej
- Funkcia nulovania a dovažovania (tara)
- Indikátor preťaženia, indikátor slabej batérie
- Prevádzka na batériu 1 x CR 2032 3V (súčasť balenia)
- Farva: zlatá (360G), strieborná (360S), biela (360W)
- Rozmery: 17 x 4,2 x 22,5 cm
- Hmotnosť: 0,48 kg

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBI-TEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPO- TREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materi-áli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrické- ho a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych kraji- nách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u spoločnosti Elektrowin a.s. pod číslom 05065/06-ECZ.

Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u spoločnosti Envidom pod číslom EZ 0000213.

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS


- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose.
- This appliance is not fit for commercial use.
- Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands.
- If you should leave the workplace, always switch the machine off.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical. Sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Pay careful attention to the following "Special Safety Instructions for this unit".

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR THIS UNIT


- Operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- Do not put the appliance on the wet places.
- Clean the scale with a slightly damp cloth. Do not immerse the scale in the water or use chemical / abrasive agents.
- Always use the scale on a hard, flat surface. DO NOT use on carpet.

DESCRIPTION OF THE CONTROLS

- P1. Unit of scale
- P2. Display
- P3. Measuring bowl
- P4. Button ON/OFF and ZERO - tare and zero function
- P5. Button MODE - working modes
- P6. Unit conversion button



- D1 TARE Weight
- D2 Negative value
- D3 ZERO weight
- D4 Weight mode
- D5 Milk volume model
- D6 Weight unit (g)
- D7 Volume unit (ml)
- D8 Volume unit (fl'oz)
- D9 Weight unit (lb:oz)
- D10 Water volume mode



INSTRUCCIONES


WORKING MODES



D4




D5



D10


BATTERY

1 pc lithium battery (CR2032) Please remove the isolation sheet from battery contact before use. Please take note to the polarity.




TO REPLACE BATTERY

- 1) Open battery case cover on the back of scale.
- 2) Bend the small black tab outwards and the battery will come out. Take note not to bend the contact.
- 3) Install new battery by putting one side of battery beneath the contact and then pressing down the other side.




UNIT CONVERSION BUTTON

At the bottom of scale, you can find a unit conversion button as shown in picture.



TO CONVERT WEIGHT UNIT

If the scale is with both unit systems of Metric (g, ml) or Imperial (lb:oz, fl'oz), press MODE button to choose working mode (weight, milk volume, water volume), then press unit conversion button to convert between two systems. Take the conversion of weight unit for example:




Note: When setting g as weight unit, the default volume unit is ml;
When setting lb:oz as weight unit, the default volume unit is fl'oz.

TO START WEIGHING


1. WEIGHING MODE

- 1) Place the scale on a solid and flat surface.
- 2) Place bowl (if used) on the scale before turning on the scale.
- 3) Press „ON/OFF“ to enter weighing mode.
- 4) Wait until LCD shows all information.
- 5) Load weighing object on to start weighing, LCD will show the weight reading.
- 6) If the weighing object is water or milk, press MODE button to choose volume mode and view the volume of weighing object.



2. VOLUME INDICATION MODE

- 1) Place the scale on a solid and flat surface.
- 2) Press „ON/OFF“ to turn on the scale.
- 3) Wait until LCD shows „0“, and press MODE button to choose „Water“ or „Milk“ mode.
- 4) Put a liquid container onto the scale platform.
- 5) Press ZERO button to reset LCD to „0“.
- 6) Pour liquid (water or milk) into the container, LCD shows the volume of the liquid.
- 7) Press MODE button to choose „Weight“ mode and view the weight of liquid.




„ZERO“ OR „TARE“ FUNCTION

To weigh different loads consecutively without removing loads from the scale. Put first Load on the scale, get weight reading. Press ZERO button to reset the LCD reading to „0“ before adding next load. You can repeat this operation.

Condition 1: „ZERO“ function

When total sum of a loads on scale < 4% of scale's max. weight capacity. (4%=80g when capacity is 2000g; 200g when capacity is 5000g)

LCD will show „0“ each time ZERO is pressed. Icon „0“ will show on lower left corner of LCD, indicating „ZERO“ function is active. Max. weight capacity remains unchanged.




Condition 2: „TARE“ function

When total sum of a loads on scale > 4% of scale's max. weight capacity. (4% = 80g when capacity is 2000g; 200g when capacity is 5000g)

LCD will show „0“ each time ZERO is pressed. Icon „T“ will show on upper left corner of LCD, indicating „TARE“ function is active. Max. weight capacity is reduced by total weight of all loads.


Under this condition:

By pressing ZERO, you can see the total weight of all loads on the scale. If you want to weigh more loads, just press ZERO to reset LCD reading to „0“ again.




AUTO SHUT OFF

Auto shut-off occurs if display shows „0“ or shows the same weight reading for 2 minutes.




MANUAL SHUT OFF

To maximize battery life, always press ON/OFF again to turn off the scale after using. Note: when display shows „0“, press „ON/OFF“ to turn off the scale; when display shows weight reading, press „ON/OFF“ for 3 seconds to turn off the scale.



WARNING INDICATORS

1. Replace new battery.
2. Scale overload. Remove item to avoid damage. Max. Weight capacity is indicated on the scale.



CLEANING AND MAINTENANCE

- 1) Clean the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical/abrasive cleaning agents.
- 2) All parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored/colored foods. Avoid contact with acids citrus juices.

TROUBLESHOOTING

The device is not working

- Check the rights position of battery and the polarity.
- When warning indicator shows „Lo“ replace the battery.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Electronic kitchen scale
- Weight capacity 5 kg, division 1 g
- Detachable plastic transparent bowl, capacity 2,2 l
- Measure volume of water and milk in ml
- Manual / auto shut OFF
- Clearly readable LCD display
- Weight unit: kg/lb/oz
- ZERO and TARA function
- Overload indicator, low battery indicator
- CR 2032 3V battery operated (in the packing included)
- Color: gold (360G), silver (360S), white (360W)
- Size: 17 x 4,2 x 22,5 cm
- Weight: 0,48 kg

We reserve the right to change technical specifications.



WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.



Liquidation of old electrical and electronic devices

This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. Please transport the product to the respective collection point where the electric and electronic device will be recycled. Collection points for the used electric and electronic devices exist in the European Union and also in other European countries. By proper liquidation of the product you can prevent possible negative impacts on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore please do not throw the old electric and electronic devices in the household wastes. For more detailed information please contact your local authority, any service company liquidating household waste or the store where you have bought the product.

ZÁRUČNÍ LIST**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje spotřebiteli .

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím
- nesprávné údržby výrobku
- nepravidłného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Dovozce do ČR: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné Kútiky 637, Zlín, tel: 577 055 555
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hptronic.cz

Typ výrobku: **BAC 360G, BAC 360S, BAC 360W**

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:



ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamacii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku
- poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom
- nesprávnej údržby výrobku
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Dovozca do SR: ELEKTROSPED, a.s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hptronic.cz

Typ prístroja: **BAC 360G, BAC 360S, BAC 360W**

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pačiatka a podpis predajca:



